


# Hurtigguide 3M PELTOR WS ALERT XPI


N

## Sette i batterier


Venstre klokke



Dra låseluken nedover



Løft av kåpeskallet




Sett i batteriene

## Slå på og slå av


Høyre klokke

Med headsettet slått av; Hold inne ON/OFF/Mode i 2 sek



2 sek

Med headsettet slått på; Hold inne ON/OFF/Mode i 2 sek



2 sek

## Pare opp med første telefon

Høyre klokke

Første gang du slår på headsettet, går det automatisk til parkoblingsmodus.




"Bluetooth pairing on"



Aktiver Bluetooth og søk etter nye enheter på telefonen. Bekreftes med "Connected"

## Pare opp med andre telefon

Høyre klokke



Hold inne menyknappen i 2 sek


2 sek



"Bluetooth pairing"

Trykk en gang på menyknappen

x1



"Bluetooth pairing on"

Trykk på + for å starte

Aktiver Bluetooth og søk etter nye enheter på telefonen. Bekreftes med "Connected"




## Justere volum

Høyre klokke

Trykk på + eller - for å justere radiovolumet




Trykk på ON/OFF/Mode for å bytte til surroundvolum



"Surround volume"

Trykk på + eller - for å justere surroundvolumet



## Søke frem radio kanaler


Høyre klokke



"Search station"

Trykk en gang på menyknappen

Søk etter stasjoner ved å trykke på + eller -



## Håndtere samtaler

Venstre klokke




Innkommende samtale



"Incoming call"

Trykk en gang på Bluetooth knappen



Plasser mikrofonen 1-3 mm fra munnen for god lyd og god støydemping



Trykk en gang på Bluetooth knappen for å avslutte samtalen

For flere funksjoner i 3M PELTOR WS ALERT XPI, se brukermanualen som ligger i esken og på [www.3M.no/WSALERTXPI](http://www.3M.no/WSALERTXPI)


3M

# Hurtigguide 3M PELTOR WS ALERT XPI

## Aktivere Push-to-Listen

Høyre klokke

Trykk to ganger på ON/OFF/Mode



Trykk på hvilken som helst knapp for å deaktivere Push-To-Listen

## Play, Pause og Skip for streaming av musikk

Venstre klokke



Trykk en gang på Bluetooth knappen for Play og Pause




Trykk to ganger på Bluetooth knappen for Skip forward

## Reset til Fabrikk Innstillinger

Høyre klokke


Bra å gjøre om man har problem med paring



Hold inne menyknappen i 2 sek



Trykk 7 ganger på menyknappen



Hold inne menyknappen i 2 sek

For flere funksjoner i 3M PELTOR WS ALERT XPI, se brukermanualen som ligger i esken og på [www.3M.no/WSALERTXPI](http://www.3M.no/WSALERTXPI)